



CUC DEL GRUPPO SISTEMI SALERNO

Sede: Via S. Passaro, 1 - 84134 - SALERNO (SA)
- pec: cucgrupposistemisalerno@pec.it
tel.: 089 / 727511

DETTAGLIO RICHIESTA DI ACQUISTO

N°: 1162

Creata da: Dott.ssa Imma Nigro | HRS

Creata il: 17 Ottobre 2023 11:25

Struttura appaltante: Cuc del Gruppo Sistemi Salerno -> 01-HRS -> 01 -> Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. -> RDA Gest - Divisione Acquisti, Affari Generali e Legale -> Segmento Affari Generali

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. PER RIPRISTINO PERDITA ACQUA DA TOMBINO (DI FRONTE BANCOMAT UFFICIO CLIENTI SEDE VIA PASSARO SALERNO)

Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - URGENTI - RIPRISTINO PERDITA ACQUA DA TOMBINO (DI FRONTE BANCOMAT - UFFICIO CLIENTI - SEDE VIA PASSARO) - consistenti in eliminazione perdita acqua con sostituzione di n 1 riduttore di pressione - manometro radiale -

Tipo appalto: Forniture

Importo: € 204,43

Validatore designato Divisione: Dott. GIOVANNI COSCIA

Firmata il: 08/11/2023 07:48

Firmatario Settore Finanziario: Dott.ssa Monica Manuela Fortunato | HRS - SERVIDR

Firmata il: 13/11/2023 11:25

Firmatario Direzione Generale: Dott. MATTEO PICARDI | HRS - SERVIDR

Firmata il: 14/11/2023 15:49

R.U.P.: Dott. Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR - Cuc del Gruppo Sistemi Salerno -> 01-HRS -> AA-CUC DEL GRUPPO SISTEMI SALERNO - Acquisti Centralizzati

Buyer: Dott. Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR - Cuc del Gruppo Sistemi Salerno

Direttore di esecuzione Dott.ssa Imma Nigro | HRS - Cuc del Gruppo Sistemi Salerno -> 01-HRS -> 01 -> Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. -> RDA Gest - Divisione Acquisti, Affari Generali e Legale -> Segmento Affari Generali

Criterio di aggiudicazione proposto: Prezzo Più Basso

Note: Sopralluogo e riparazione urgente effettuata da personale di Servizi Utility in data 28 settembre 2023 - allegato rapporto di intervento del 28/09/2023, come da art. 2, punto 2) lettera d) della Convenzione recante prot. nr. SEH/419/2019 vigente dal 01.01.2021 al 31.12.2023 - preventivo/consuntivo Servizi Utility

Dettagli beni/servizi

Dettaglio bene/servizio	U.M.	Quantità	Importo unitario	Importo tot. presunto	Note
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. PER RIPRISTINO PERDITA ACQUA DA TOMBINO (DI FRONTE BANCOMAT UFFICIO CLIENTI SEDE VIA PASSARO SALERNO)	n	1.0	€ 204,43	€ 204,43	