

Data ID Utente Creazione

Ereditata da RDA nr.:

Motivo Copia RUP origine

Settore Segmento

Responsabile Divisione

Motivi Acquisto

Fornitore Consigliato Motivo Suggestim.

Progetto

Dettaglio Forn./Serv.	Magazzino	U.M.	Q.tà	Cons. Entro	Cons. Presso.	Imp. Tot. Presun.	Note
Controlli non distruttivi su saldature effettuate	<input type="text" value="Centrale"/>	<input type="text" value="CORPO"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="#####"/>	<input type="text" value="depuratore"/>	<input type="text" value="1700,00"/>	

Referente contratto RUP

Selezione Descrizione

Note

- i lavori di ricostruzione delle quattro virole del silos n. 2 sono in fase di ultimazione e attualmente le stesse sono posizionate a terra in n. 2 parti assemblate ognuna composta da due virole;
- i silos sono funzionali al tutto il processo di trattamento fanghi e il loro rifacimento deve garantire caratteristiche di durabilità nel tempo;

è pertanto opportuno, visto anche il relativo costo di rifacimento, effettuare opportuni controlli delle saldature eseguite dall'impresa appaltatrice;

Flusso di controllo				Copertura Finanziaria
PRIMA FIRMA	SECONDA FIRMA	TERZA FIRMA	FIRMA DIR GENERALE	
<input type="text" value="Nappa Mariano"/>	<input type="text" value="Nappa Mariano"/>	<input type="text" value="Nappa Mariano"/>	<input type="text" value="Picardi Matteo"/>	<input type="text" value="Fortunato Monica Manuela"/>
<input type="text" value="30/09/2021 15:20:01"/>	<input type="text" value="30/09/2021 15:20:01"/>	<input type="text" value="30/09/2021 15:20:01"/>	<input type="text" value="01/10/2021 08:53:13"/>	<input type="text" value="30/09/2021 16:03:51"/>
				<input type="text" value="COPERTURA"/>

Tipologia	Data	Descrizione	Allegato (Ole)	Allegato (file)	Utente
Allegato tecnico	30/09/2021 15:20:59	verbale affidamento diretto	Oggetto OLE	\\192.168.10.13\RD	mnappa

Ordine

Buyer

Data Nr.

CIG Data inizio CIG Data fine CIG

Aggiudicatario P. IVA Aggiud Procedura Sel.